




GMT Powermatic 80

راهنمای استفاده



نماها و عملکردها

- ❶ نمایشگر GMT (منطقه زمانی دوم - 24h)
- ❷ عقربه ساعت شمار (وقت محلی)
- ❸ عقربه دقیقه شمار
- ❹ عقربه ثانیه شمار
- ❺ نمای تاریخ
- ❻ سردسته با ۳ وضعیت:

وضعیت کارکرد و کوک کردن (سردسته پیچ شده^{*}، بیرون کشیده نشده))

وضعیت تنظیم ساعت (سردسته باز شده^{*}، کاملاً بیرون کشیده شده)

وضعیت تنظیم تاریخ (سردسته باز شده^{*}، تا نیمه بیرون کشیده شده)

وضعیت اولیه (سردسته پیچ شده و بیرون کشیده نشده است)

I

وضعیت کوک کردن (پیچ سر دسته باز شده ولی بیرون کشیده نشده است)

II

وضعیت دارای سردسته پیچی (سینه سردسته باز شده ولی بیرون کشیده نشده است)

III

مدل‌های دارای سردسته پیچی
IA وضعيت اولیه (سر دسته پیچ شده و بیرون کشیده نشده است)
IB وضعيت کوک کردن (پیچ سر دسته باز شده ولی بیرون کشیده نشده است)

تبریک!

تبریک صمیمانه ما را به خاطر انتخاب ساعت مارک CERTINA®، یکی از پرآوازه‌ترین مارک‌های ساعت سوئیسی بپذیرید. ساعت شما به دلیل طراحی بسیار دقیق و استفاده از مواد اولیه و اجزاء با کیفیت بسیار بالا، در برابر فشارهای ناشی از ضربه‌های وارد، تغییرات دما، آب و گرد و غبار مقاوم بوده و علاوه بر این از ویژگی DS بروخوردار می‌باشد.

این دفترچه راهنمای ساعت‌های اتوماتیک CERTINA® مجذب به موتور Powermatic 80.661 GMT معتبر است. برای تنظیم و استفاده از ساعت خود، لطفاً به دستور العمل‌های زیر مراجعه نمایید.

برای اینکه ساعت شما بتواند سالیان متمادی به طور دقیق و کامل کار کند، توصیه می‌کنیم راهنمایی‌های این دفترچه را به دقت دنبال کنید. ویژگی DS (ایمنی مضاعف) دارای مشخصات زیر است:

- مقاومت بسیار زیاد در برابر ضربه،
- شیشه از جنس کریستال یاقوت با مقاومت بسیار بالا،
- وجود یک واشر ببروی سردسته و یک واشر ببروی میل دسته که خاصیت ضد آب بودن ساعت را حتی در هنگام بیرون کشیده شدن سردسته تضمین می‌کند،
- تقویت در پشت قاب ساعت.

تنظیمات

مدل‌های دارای سردسته پیچی

به منظور حفظ خاصیت ضد آب بودن ساعت، بعضی از مدل‌ها به سردسته پیچی (6) مجذب شده‌اند. برای تنظیم وقت یا تاریخ، ابتدا سردسته (6) را ببیچانید تا در وضعیت IB قرار گیرد، سپس آن را بیرون بکشید و در وضعیت های II یا III قرار دهید.

نکته مهم: بعد از هر بار تنظیم، باید سردسته را مجدداً ببیچانید و در وضعیت اولیه آن سفت کنید تا خاصیت ضد آب بودن ساعت حفظ شود. توصیه می‌شود سردسته (6) را در زیر آب دستکاری نکنید.

به هنگام کردن نمایشگر GMT (منطقه زمانی دوم)

- سردسته (6) را بیرون بکشید و در وضعیت III قرار دهید. عقربه ثانیه‌شمار (4) متوقف می‌شود.
- برای تنظیم هم زمان نمایشگر (منطقه زمانی دوم) (1) و عقربه دقیقه‌شمار (3)، سردسته (6) را به جلو یا عقب بچرخانید. در این مرحله تنظیم عقربه ساعت‌شمار (2) و تاریخ (5) را مورد توجه قرار ندهید.
- سردسته (6) را فشار دهید تا در موقعیت I قرار گیرد.
- نمایشگر GMT (1) و عقربه دقیقه‌شمار (3) تنظیم شده‌اند.
- سردسته (6) را فشار دهید تا در موقعیت I قرار گیرد. عقربه ثانیه‌شمار (4) مجدداً به حرکت در می‌آید.

تصحیح سریع تاریخ و تنظیم وقت محلی

- سردسته (6) را بیرون بکشید و در وضعیت II قرار دهید.
- سردسته (6) را به سمت جلو یا عقب بچرخانید تا تاریخ مورد نظر نمایش داده شود. عقربه ساعت‌شمار (2) در کام‌های یک ساعتی جلو می‌رود و با هر بار عبور آن از نیمه شب، تاریخ تغییر می‌کند.
- بعد از تنظیم شدن تاریخ، سردسته (6) را همچنان به عقب بچرخانید و عقربه ساعت‌شمار (2) را روی وقت محلی مورد نظر قرار دهید.

توصیه‌هایی بیرامون همزمان کردن ساعت

جهت همزمان کردن عقربه ثانیه شمار (4) با اعلام ساعت رسمی (رادیو/تلوزیون/اینترنت)، سردسته (6) را بیرون بکشید تا در وضعیت III قرار گیرد. عقربه ثانیه‌شمار (4) متوقف می‌شود. به محض اینکه هم زمانی انجام شد، سردسته (6) را داخل فشار دهید تا در وضعیت اولیه I قرار گیرد.

عملکردهای GMT

اصطلاح GMT به طور سنتی به زمان متوسط گرینویچ (به انگلیسی: Greenwich Mean Time) اشاره دارد. این ساعت مرجع در بخش اعظم قرن بیست مورد استفاده قرار گرفت و سپس در سال ۱۹۷۲ توسط ساعت هماهنگ جهانی (UTC) که از دقت بیشتری بروخوردار است، جایگزین شد.

اگر چه GMT معمولاً به دلیل نزدیک بودن به UTC+0 به عنوان مترادف آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، با این حال با آن متفاوت است زیرا بر حسب گردش زمین سنبدهای می‌شود در حالی که UTC از فن آوری ساعت‌های انتی استفاده می‌کند. در دنیای ساعت سازی، زمانی که یک ساعت از امکان نمایش منطقه زمانی دوم بروخوردار است، از نشان GMT استفاده می‌شود؛ شما می‌توانید هر کدام از مناطق زمانی را که مایل هستید انتخاب کنید.

کوک کردن

ساعت‌های اتوماتیک مکانیکی

اگر ساعت شما متوقف شده است یا مدت زمان طولانی آن را به دست نبسته‌اید، لازم است به طور دستی کوک شود تا عملکرد مداوم آن در زمان‌هایی که فعالیت کمتری دارد (برای مثال هنگام خواب) حفظ شود.

برای این منظور، سردسته در وضعیت I قرار دهید و آن را حدود ۳۰ مرتبه رو به جلو یا عقب بچرخانید. سپس، سیستم کوک خودکار، ساعت را از طریق حرکات مچ دست شما به طور کامل کوک می‌کند. علاوه بر این، ساعت اتوماتیک را می‌توان از طریق بیچاندن سردسته تیز به طور کامل کوک کرد. با این حال، به خاطر داشتن پاژیدگی که موتورهای اتوماتیک به فن لغزشی یا افسار مجهز هستند که وقتی کوک ساعت کامل شود، سیستم کوک را خلاص می‌کند (سردسته می‌تواند به صورت هر ۸۰ بار چرخاندن سردسته برای کوک شدن کامل اکثر ساعت‌های اتوماتیک کافی است).

کارایی سیستم کوک خودکار یک ساعت مکانیکی به حرکات دست بستگی دارد. برای کوک کردن ساعت اتوماتیک، دست خود را به عمد تکان ندهید؛ این کار بی‌فائیده است و می‌تواند به ساعت آسیب برساند.

اطلاعات فنی

ذخیره انرژی

ساعت‌های اتوماتیک CERTINA® انرژی خود را از یک لنگر می‌گیرند که با حرکات طبیعی مچ دست شما فعال می‌شود. این لنگر کوک شدن ساعت را تضمین می‌کند. ساعت‌های اتوماتیک نیازی به باتری ندارند. مدل GMT Powermatic 80 از ذخیره انرژی ۸۰ ساعت برخوردار است.

دقت

دقت ساعت مکانیکی به نوع موتور و عادت‌های شخص استفاده کننده بستگی دارد، بنابراین می‌تواند متغیر باشد. نمایندگی مجاز CERTINA® می‌تواند می‌تواند دقتش را در حد خطای مجاز تعیین شده توسط CERTINA® تنظیم نماید. خطای وقت اکثر ساعت‌های غیر کرونومنتر حدود ۱۰/+۳۰ - ۱۰/-۳۰ ثانیه در روز است. کرونومنتر، یک ساعت مکانیکی بسیار دقیق است که گواهی رسمی COSC (کنترل رسمی زمان‌سنج‌های سوئیس) را دریافت نموده است. موتور این نوع ساعت در شرایط و دماهای مختلف آزمون‌های متعددی را به لحاظ دقتش پشت سر گذاشته و در زمینه مقاومت در برابر آب طی ۱۵ شبانه روز در آزمایشگاه تست شده است. برای دریافت عنوان کرونومنتر، دقتش متوسط یک موتور مکانیکی باید بین ۴/+۶ - ۴/-۶ ثانیه در روز باشد.

مقاومت در برابر آب

ساعت‌های CERTINA®، بر حسب مشخصات درج شده روی قاب پشت ساعت، برای تحمل فشاری معادل ۱۰ بار (۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت) یا ۲۰ بار (۲۰۰ متر / ۶۶۰ فوت) یا ۳۰ بار (۳۰۰ متر / ۱۰۰ فوت) طراحی شده‌اند.

مقاومت ساعت در برابر آب نمی‌تواند به صورت دائم تضمین شود. کهنه شدن واشرها یا ضربه اتفاقی به ساعت می‌تواند روی این موضوع تأثیر بگذارد. توصیه می‌شود مقاومت ساعت در برابر آب را سالی یکبار با مراجعت به یکی از نمایندگی‌های مجاز CERTINA® مورد بررسی قرار دهید.

مراقبت و نگهداری

دما

ساعت خود را در معرض تغییر ناگهانی دما (قرار دادن در معرض نور خورشید و سپس فرو کردن در آب سرد) یا دماهای بسیار بالا و پایین (بیش از ۶۰ °C (۱۴۰ °F) یا کمتر از ۰ °C (۳۲ °F)) قرار ندهید.

حوزه آهنربایی

ساعت خود را در معرض تشبعهای حوزه‌های آهنربایی قوی مانند بلندگو، تلفن همراه، رایانه، یخچال یا سایر وسایل الکترومغناطیسی قرار ندهید.

شوک و ضربه

از شوک‌های حرارتی و سایر شوک‌ها برهیز کنید، زیرا ممکن است به ساعت شما آسیب برسد. در صورت وارد آمدن ضربه شدید، لطفاً ساعت خود را نزد یکی از نمایندگی‌های مجاز CERTINA® مورد بازبینی قرار دهید.

مواد مضار

از تماس مستقیم ساعت با حلال‌ها، پاک کننده‌ها، عطر، محصولات آرایشی و غیره جلوگیری کنید، زیرا این مواد می‌توانند به بند، قاب یا واشرهای ساعت آسیب برسانند.

تمیز کردن

توصیه می‌شود ساعت خود را (به استثنای بند چرمی) به طور مرتب، با استفاده از یک پارچه نرم و آب و لرم و صابون تمیز نمایید. اگر ساعت در معرض آب شور قرار گرفت، آن را با آب تمیز به خوبی شستشو دهید و بگذارید کاملاً خشک شود.

خدمات

ساعت نیز باید مانند هر وسیله‌ای که از دقتش بالا برخوردار است، به طور کلی، توصیه می‌شود هر سه تا چهار سال یکبار ساعت خود را برای بررسی و کنترل به یکی از نمایندگی‌های مجاز یا مراکز خدمات CERTINA® بسپارید. با این حال، توجه داشته باشید که بر حسب آب و هوا و شرایط استفاده از ساعت، این فاصله زمانی می‌تواند کوتاه‌تر باشد. برای برخورداری از بالاترین استانداردهای خدمات و اطمینان از اعتبار گارانتی، لطفاً همواره به نمایندگی‌های مجاز CERTINA® مراجعه فرمایید.

دسترسی به قطعات یدکی

CERTINA® از زمان توقف تولید ساعت، دسترسی به قطعات یدکی را برای ساعت‌های معمولی به مدت حداقل ۱۰ سال و برای ساعت‌های طلا تا ۲۰ سال تضمین می‌کند. اگر به هر دلیلی تولید یک قطعه یدکی خاص متوقف شود یا به تعویق افتت، CERTINA® این حق را برای خود محفوظ نگه می‌دارد که، فقط به صلاحیت خود، راه حل تعویض ساعت را به مشتری پیشنهاد نماید.