




שעוני CERTINA PRECIDRIVE קוורץ עם מונה של מאות שניות

הזראות הפעלה



תצוגות ותפקידים

שעון:

- ① מ>Show ساعות
- ② מ>Show דקות
- ③ מ>Show שניות
- ④ תאריך

כטוטוגרפיה:

- A לחץ הפעלה/הפסיקת
- B לחץ מדידה מפוזלת/אייפוס
- C לחן שנתות של מיל המהירות (טאכומטר)
- D לחן השנתות של מאות השניות
- ⑤ מ>Show מונה 12 שעות
- ⑥ מ>Show מונה 30 דקות
- ⑦ מ>Show מונה 60 שניות
- ⑧ מ>Show מונה 1/100 שניות

כתר בעל 3 מצבים:

- I מצב ניטרלי (הכתר מוביל ומבודק*, לא משור)
- II מצב כוונון התאריך (הכתר לא מוביל, משור למחצה)
- III מצב כוונון המהירות (הכתר לא מוביל, משור במלואו)

* דגמים עם כתר הברוגה:

- | | | |
|----|----|----|
| IA | IA | IB |
| IA | IA | IB |
| IA | IB | IB |
- IA מצב ראשוני (הכתר מוביל ומבודק*, לא משור)
IB מצב ניטרלי (הכתר לא מוביל, לא משור)

ברכוטינו

אנו מברכים אותך לרגע בבחירה כרונוגראף PRECIDRIVE של חברת CERTINA®, אחד מהמותגים השוויצריים הנודעים ביותר בעולם. כרונוגראף זה יוצר בקפידה רבה, מוחמים ורכיבים מהאיכות הגבוהה ביותר. הוא מוגן מפני חבותות, רעדות, שינוי טמפרטורה, חידרת מים ואבק, וכן נחנה מהתקנון הבינלאומי **DS**.

הוראות הפעלה המפורטות במדריך זה יישנות לשעוני כרונוגראף קוורץ של CERTINA® עלי מנגנון PRECIDRIVE 251 המצויים במונה מאיות שנייה. למידע על אוזות כוונוני הcronografi ואופן השימוש בו, יש לעיין בהוראות הישנות לדגם PRECIDRIVE שברשון. כשהוא פועל כרונוגראף, דגם PRECIDRIVE מסוגל למדוד אירועים האורכים עד 12 שעות בתחום של 1/100 שניות. בסוף הוא מבצע את הפעולות הבאות:

- פעולת הפעלה-הפסקה רגילה
- פעולה צירוף זמינים (ADD-זמינים חלקיים)
- פעולה כדידה כפוצצת (SPLIT-זמינים בניינים)

כדי לאפשר לכרונוגראף שלך לשרת אותך בדיק רם ובאמינות למשך שנים רבות, אנו ממליצים שתקפיד לפעול על-פי ההוראות המפורטות במדריך זה.

התקנון **DS** (ביחסות כפולה) מואפיין ב:

- עמידות מעולה בפני חבותות,
- זוגיות ספיר עמידה ביותר,
- אטם על הכתיר ואטם על הציר המבטיחים את אטימות השעון גם עם כתר הברגה
- תחרתית בית השעון מחזקת.

קביעות

דגמים עם כתר הברגה
כדי להבטיח את עמידותם בפני חידרת מים, דגמים מסוימים מצוידים בכתר הברגה (9). לפני כניסה או התאריך, עליך לסייע לפתח את כתר הברגה (9) על-ידי סיבוב כלפיו השעה 6 למצב **II** לפני שתוכל למשוך אותו למצב **II** או **III**.

חשוב: אחורי כל פעולה חייבים להציג חזרה למקומו (לכיוון השעה 12) ולהדק אותו היבט כדי לשמור על האטימה המוחלטת של השעון. לא מומלץ להפעיל את הכתיר (9) במים.

קביעת הזמן

משור את הכתיר (9) למצב **III**; מhog השניות (3) נעצר ומחוג המונום (5, 6, 7 ו-8) של הכרונוגראף מקיפים את פני השעון (כניסה למצב כוונון). סובב את הכתיר (9) למעלה כדי לקבוע את השעה המבוקשת, ולאחר מכן לחץ אותו למצב **I**. כאשר מhog השעות (1) עבר את השעה 12, תוכל לדעת אם הוא מציג את שעת חצות (התאריך (4) מתחלף) או את שעת הצהרים (התאריך (4) אינו משתנה).

כיצד לסנכרן את שעוןך

כדי לסנכרן את מhog השניות (3) עם אוט זמן רשמי (דרדי, טלזיזה, אינטרנט), משור את הכתיר (9) למצב **III**; מhog השניות עוצר (3) ומפסיק לנوع. בהישמעו אותן הזמן, לחץ על הכתיר (9) למצב הניטרלי **I**.

שינוי אחוריו הזמן או מעבר לשעון קיז'/שעון חורף

משור את הכתיר (9) למצב **II**. מhog המונום (5, 6, 7 ו-8) של הכרונוגראף מקיפים את פני השעון (כניסה למצב כוונון). סובב את הכתיר (9) למעלה כדי לקבוע את השעה המבוקשת.

התאמת מהירות של התאריך


סובב את הכתיר (9) למצב **II**. מhog המונום (5, 6, 7 ו-8) של הכרונוגראף מקיפים את פני השעון (כניסה למצב כוונון). סובב את הכתיר (9) למעלה כדי לקבוע את התאריך המבוקש. בעט ביצוע פעולה זו, יונע רק מhog השעות. כשהוא עבר את שעת חצות, התאריך (4) משתנה.

מד מהירות (על-פי הדגם)

מד מהירות (טאכימטר) משמש למידת המהירות הממוצעת של גוף כלשהו הנמצא בתנועה. התחל את פעולה מדידת הזמן בלחיצה על הלחצן (A) והפסיק אותה בלחיצה על הלחצן (B) ברגע שהഗוף עבר מרחק של 1 ק"מ. מhog השניות של הכרונוגראף (7) מצביע עכשו על מספר על לוח השנתונות של מד מהירות (C), ומספר זה מציין את מהירות הנסיעה בקמ"ש.

איפוס המונום (ההחזרת המונום לאפס) של הכרונוגראף

במידת הצורך, ניתן לאפס את המונום (5, 6, 7 ו-8) של הכרונוגראף לפני שימושים בפעולות מדידת הזמן. פועל באופן הבא: סובב את הכתיר (9) למצב **II**. מhog המונום (5, 6, 7 ו-8) מקיפים את פני השעון (כניסה למצב כוונון). כל לחיצה על הלחצן (A) גורמת למhog להחזיר את פני השעון (mhog הפעיל) ומספר לחיצות רצופות על הלחצן יגרמו לו לחזור למצבו המקורי (B).



סדר הפעלת המוחגים:

1. מhog מונה 1/100 שניות (8)
2. מhog מונה 60 שניות (7)
3. מhog מונה 30 דקות (6)
4. מhog מונה 12 שעות (5)

פעולות "מדידת זמן רגילה"

פעולות "מדידת זמן רגילה" מאפשרת למדוד משך זמן של אירוע מסוים.

A הפעלה

A הפסקה


קריאת הזמן שנמדד (ראה לדוגמה ציר 1)

- 3 שעות
- 5 דקות
- 57 שניות
- 72 מאיות שנייה

B איפוס המונת

הערה: לפני כל פעולה מדידת זמן, מוחagi הכרונוגראף חייבים להיות במצבם המקורי. במידת הצורך, עיין בנושא **"איפוס המונת של הכרונוגראף".**

הערה: ניתן לבצע את כל פעולות מדידת הזמן כשהctaר במצב ניטרי I. במהלך הבדיקה הראשונה של פעולות מדידת הזמן, המוחג המונת של מאיות השניה יציג את מאיות השניה בזמן (8). לאחר מכן ובמשך יתר פעולות המדידה, המוחג המונת של מאיות השניה (8) יימצא מול השעה 12 ותציגת מאיות השניה תופיע רק לאחר לחיצה על הלחצן **A** או **B**.



ציר 1

פעולות הוסף

פעולות **הוסף** מאפשרת לך למדוד את הזמן של אירועים המתקיימים זה אחר זה, ללא צורך באיפוס המונת בין המדידות. משך הזמן הנמדד מצטרף למדידה הקודמת (**ציר 2**).

A הפעלה

A הפסקת המדידה וקריאת הנתונים

A הפעלה מחדש

A הפסקת המדידה וקריאת הנתונים

A הפעלה מחדש

A הפסקת המדידה וקריאת הנתונים

B איפוס (החזרת המונת לאפס)



ציר 2

פעולות פיזול זמן

פעולות **פיזול הזמן** מאפשרת לעצור את תנועת המוחגים כדי למדוד את זמן הבניינים במהלך האירוע, מבלי להפסיק את מדידת הזמן הכללי. כשהוחגים את המדידה, המוחגים מתקדמים במירירות כדי "להציג" את הזמן שחלף.

A הפעלה

B פיזול מדידה 1

קריאת משך זמן 1 (ראה ציר 1)

- 3 שעות
- 5 דקות
- 57 שניות
- 72 מאיות שנייה

B הפעלה מחדש (והשלמת הזמן החסר)

B פיזול מדידה 2

קריאת משך זמן 2 (ראה ציר 3)

- 4 שעות
- 45 דקות
- 20 שניות
- 58 מאיות שנייה

B הפעלה מחדש (והשלמת הזמן החסר)

A הפסקה

קריאת משך זמן (ראה ציר 4)

- 7 שעות
- 55 דקות
- 45 שניות
- 22 מאיות שנייה

B איפוס (החזרת המונת לאפס)



ציר 3



ציר 4

מידע טכני**מתיחה**

שעוני קוורץ אינם זקוקים למתיחה.

PRECIDRIVE

שעוני הכרונוגרפף קוורץ מדגם PRECIDRIVE של CERTINA[®] יunikנו לך רמת דיווק גבוהה שאון דומה לה, המתאפשרת גם בזכות פעולה המנגנון שאינו מושפע מהלחות ומצבע התאמות (קייזרים) במרקחה של שניים בטמפרטורה. הודות לתכונות אלה הסטיה השנתית במדידת הזמן היא בשיעור של 10/-+/שניות (בתנאי שימוש רגילים).

כיל אוטומטי

מנוע POWERDRIVE המשמש להזנת המהוגים מאפשרים תנוגות מהירות ומדיקות מאוד. כדי להבטיח את פעולתם התקינה, מבצע כיל אוטומטי פעם בשעה שניי מהוגים במרכז (7 ו-8):

- חזזה מהירה אחת של המהוג לפנים/לאחור
 - או
 - הקופה מלאה של פני השעון (תנוגה לסירוגין של שני המהוגים).
- ניתן להבחין בתנוגות אלה והן מהוות חלק מפעולתו התקינה של הכרונוגרפף.

תפקוד 'סוף חי הסוללה' (E.O.L.)

קפיצה של מהוג השניות (3) כל 4 שניות מצינית שהסוללה בכרונוגרפף מתקרבת לסוף חייה וכי יש להחליפה בקרוב.

טיפול ותחזוקה

אנו ממליצים שתתנקה את שעוןך באופן סדרי (למעט מצבים שטעון העשויה מעור) באמצעות מטלית רכה ותמייסת מי-סבון פושרים.

אחרי טיפול השעון במים מלוחים שטופו אותו היטב במיל ברץ והנה לו להתיבש לחלוון. אל תשאיר את השעון במקום החשוף לשינויים קיצוניים של טמפרטורה או לחות, במקומות החשוף לקרינה שימוש ישירה או בקרבת שדות מגנטיים חזקים.

אנו ממליצים להביא את שעוןך לבדיקה אצל מושוק מושקה של חברת CERTINA[®] בכל 3 עד 4 שנים. כדי להפיק את המיטב מהתמכה והשירותים שאנו מעניקים לשעוניינו וכדי לשמר על תוקף האחוריות אנו ממליצים שתשמור על קשר עם מושוק מושקה של חברת CERTINA[®].

אם אתה צופה שלא תענוד את השעון במשך מספר שבועות או חודשים, אנו ממליצים לאחסן אותו לאחר משיכת הכתף (9) החוצה למכבב III. במצב זה מקור המתה מנוטק מהמנוע החשמלי וחוי השירות של הסוללה אל מושוק מושקה של שעוני CERTINA[®].

 החלפת סוללה

עתודת האנרגיה של שעוני PRECIDRIVE של CERTINA[®] מאפשרת להם לפעול ללא הפסקה במשך יותר משנה. לאחר פריקת הסוללה, חובה להחליף אותה ללא דיחוי. הבא את שעוןך להחלפת הסוללה אל מושוק מושקה של שעוני CERTINA[®].

סוג סוללה: סוללות כפטור תחומות כף-אבץ 1.55 וולט, מס' 394, SW 936 SR.

איסוף וטיפול בשעוני קוורץ בתום חייהם*

סבירו זה מצין כי אין לזרוק זה עם פסולת הבית. יש להחזירו למערכת איסוף מקומית מאושרת. מילוי הנחיה תתרום להגנה על הסביבה ולבריות האדם. מחוור החומר יעזוז לשימור של משאבי טבעים.

* בר תוקף במדינות האיחוד האירופאי ובמדינות בעלות חוקים מקבילה.

